FRAISE CREUSE POUR MACHINE MAGNETIQUE QUEUE QUICK-IN FEIN
HOLLE FREZEN VOOR MAGNEETBOORMACHINE SCHACHT QUICK-IN
ANNULAR CUTTER FOR MAGNETIC MACHINE QUICK-IN SHANK

HSS-CO - PLAQUETTES CARBURES - HARDMETALE TANDEN - CARBIDE TEETH

QUICK-IN FEIN				QUICK-IN FEIN				QUICK-IN FEIN	
L	40 MM	40 MM	55 MM	**L**	40 MM	40 MM	55 MM	**L**	55 MM
Dia	HSS-CO ROTQ..	HM ROTQHM..	HM ROTQHML.	**Dia**	HSS-CO ROTQ..	HM ROTQHM..	HM ROTQHML.	**Dia**	HM ROTQHML.
12	012	012	012	41	041	041	041	70	070
13	013	013	013	42	042	042	042	71	071
14	014	014	014	43	043	043	043	72	072
15	015	015	015	44	044	044	044	73	073
16	016	016	016	45	045	045	045	74	074
17	017	017	017	46	046	046	046	75	075
18	018	018	018	47	047	047	047	76	076
19	019	019	019	48	048	048	048	77	077
20	020	020	020	49	049	049	049	78	078
21	021	021	021	50	050	050	050	79	079
22	022	022	022	51	051	051	051	80	080
23	023	023	023	52	052	052	052	85	085
24	024	024	024	53	053	053	053	90	090
25	025	025	025	54	054	054	054	95	095
26	026	026	026	55	055	055	055	100	100
27	027	027	027	56	056	056	056	105	105
28	028	028	028	57	057	057	057	110	110
29	029	029	029	58	058	058	058	115	115
30	030	030	030	59	059	059	059	120	120
31	031	031	031	60	060	060	060	125	125
32	032	032	032	61		061	061	130	130
33	033	033	033	62		062	062	135	135
34	034	034	034	63		063	063	140	140
35	035	035	035	64		064	064	145	145
36	036	036	036	65		065	065	150	150
37	037	037	037	66			066		
38	038	038	038	67			067		
39	039	039	039	68			068		
40	040	040	040	69			069		

PILOTE - GELEIDER - EJECTOR PIN



ROTQPI	6,34x77	ROTQ ROTQHM	
ROTQPI/L	6,34x102	ROTQHML	

DOUILLE WELDON 19,05 - FEIN QUICK-IN

HULS WELDON 19,05 - FEIN QUICK-IN



ROTAWQ



DOUILLE FEIN QUICK-IN WELDON 19,05

HULS FEIN QUICK-IN WELDON 19,05



ROTAQW

PORTE - HOUDER - HOLDER - QUICK-IN - FEIN

ROTCM2QUICK	**CM2 - MK2**	QUICK-IN	
ROTCM3QUICK	**CM3 - MK3**	QUICK-IN	